



## Ноябрь 2003

1. В: Процессор Applebred Duron 1600 МГц опознается материнской платой (Серия K7) как Duron 1200MHz.

О: Процессоры Duron Applebred (от 1400 МГц до 1800 МГц) работают на частоте FSB 266 МГц, тогда как предыдущие Duron-ы - на частоте 200 МГц. Поэтому Вам надо правильно выставить джамперы FSB\_SEL на материнской плате. Подробнее об установке джамперов читайте в

<http://www.asrock.com/support/K7Jumper.pdf>

2. В: У меня материнская плата на чипсете Intel. После установки Win98SE со всеми прилагающимися драйверами скорость работы IDE устройств (HDD или CDROM) оказалась неудовлетворительной. Что я могу в этом случае сделать?

О: На материнских платах ASRock на чипсете Intel для увеличения эффективности работы IDE устройств необходимо включить режим DMA. Сделать это в Win98SE можно, открыв в "Панель Управления/Система" вкладку "Устройства" и, выбрав там "Дисководы/Generic IDE Disk Type47", в его свойствах отметить чекбокс "DMA".

3. В: Почему внешний жесткий диск с интерфейсом USB 2.0 не опознается платой K7S8XE (операционная система - Windows XP).

О: Некоторые боксы для жестких дисков с интерфейсом USB 2.0 не полностью соответствуют спецификациям этого стандарта. Пожалуйста, установите последнюю версию BIOS-а для своей материнской платы и, после этого, попробуйте отключить контроллер USB 2.0 в BIOS SETUP. После этого Ваш внешний диск может быть опознан как устройство стандарта USB 1.1.

4. В: При создании дискеты с SATA драйверами для материнской платы P4VT8 USB клавиатура не работает. Что я могу в этом случае сделать?

О: Для решения этой проблемы зайдите в BIOS и там, в "Advanced menu/Chipset Configuration" разрешите пункт "USB Device Legacy Support". Однако для повышения стабильности системы после создания дискеты этот пункт лучше снова запретить.

5. При создании дискеты с SATA драйверами и загрузкой с CD для материнской платы P4VT8 система зависает. Что я могу в этом случае сделать?

О: Для решения этой проблемы зайдите в BIOS и там, в "Advanced menu/Peripheral Configuration" запретите пункт "Onboard SATA". После того, как дискета будет создана, пункт "Onboard SATA" необходимо снова разрешить.

6. В: При установленной 3Com /Intel Gigabit сетевой карте моя система не может соединиться с Internet, если работает брандмауэр PC - cillin 2002. Что я могу в этом случае сделать?

О: Пожалуйста, обновите программу PC - cillin 2002 на сайте разработчика:

<http://kb.trendmicro.com/solutions/solutionDetail.asp.solutionID=17007>

7. В: Имеются ли какие-либо дополнительные требования, соблюдать которые следует при использовании процессоров AMD с частотой шины 333/400 МГц на материнских платах серии K7S8X (E)?

О: Процессоры AMD этого типа имеют повышенное тепловыделение, поэтому следует обратить самое пристальное внимание на решения проблемы отвода от них избыточного тепла.