

1. P: Po aktualizacji Internet Explorer 9 na płytach głównych PV530, PV530-ITX, PV530A-ITX, przeglądarka Internet Explorer nie działa prawidłowo. Jak rozwiązać ten problem?
- O: Proszę odinstalować sterowniki obrazu i zaktualizować je do wersji 24.15.01f lub późniejszej ze strefy Beta działu Pobieranie.
- PV530: <http://www.asrock.com/mb/beta.pl.asp?Model=PV530>
- PV530-ITX: <http://www.asrock.com/mb/beta.pl.asp?Model=PV530-ITX>
- PV530A: <http://www.asrock.com/mb/beta.pl.asp?Model=PV530A>
- PV530A-ITX: <http://www.asrock.com/mb/beta.pl.asp?Model=PV530A-ITX>
2. P: Nie mogę poprawnie skopiować pliku korzystając z funkcji XFast USB oraz systemu Windows XP. Co należy zrobić?
- O: Proszę pobrać oraz zainstalować XFast USB v.3.02.30 z adresu poniżej:  
<http://www.asrock.com/feature/XFastUSB/index.pl.asp>
3. P: Jak odblokować Dual-link DVI na płycie z chipsetem AMD 880G lub 890GX?
- O: Proszę w BIOS-ie ustawić funkcję [Onboard HDMI HD Audio] na pozycję [Disabled].  
Ścieżka do funkcji: BIOS -> Advanced -> North Bridge Configuration -> Disabled [Onboard HDMI HD Audio]

