

- P: Nie mogę znaleźć sterownika dla Intel 82583V LAN zgodnego z systemem Windows 8.1 na płycie 990FX Extreme9 lub Z77 Extreme11. Co powinienem zrobić?**
 - O:** Kontroler Intel 82583V LAN jest wspierany przez wewnętrzny sterownik systemu Windows 8.1, także proszę użyć bezpośrednio sterownika wbudowanego.