


1. Q: Chciałbym zainstalować system Windows 7 x64 na dysku z tablicami typu GPT. Co powinienem zrobić wcześniej?

A: W tym przypadku zalecamy zainstalowanie łątki. Hot fix znajduje się pod tym adresem:

<http://support.microsoft.com/kb/979903>

2. Q: Po instalacji aplikacji Daemon Tools program PowerDVD10 nie chce odtwarzać płyt Blu-ray. Dlaczego?


A: Proszę uaktywnić opcję "Advanced Emulation" w ustawieniach programu Daemon Tools.




3. Q: Jak przyspieszyć transfer plików poprzez sieć w przypadku korzystania z menadżera plików Directory Opus?

A: Proszę odnaleźć widoczną poniżej opcję.


1. W ustawieniach Directory Opus proszę zwiększyć bufor do wartości 9999.



2. Wyłączenie funkcji Green Ethernet (wartość Disable).



3. Wyłączenie opcji Interrupt Moderation (wartość Disable).



4. Q: Dlaczego mój telefon iPhone4 nie może być rozpoznaný przez kontroler Etron USB 3.0?

A: Proszę pobrać sterowniki Etron USB 3.0 w wersji 0.96 lub nowsze.

Sterowniki Etron USB 3.0 można pobrać z poniższych serwerów.

Asia server:

[http://download.asrock.com/drivers/All/USB/USB3_Etron_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP\(v0.89\).zip](http://download.asrock.com/drivers/All/USB/USB3_Etron_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v0.89).zip)

Europe server:

[http://europe.asrock.com/downloadsite/drivers/All/USB/USB3_Etron_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP\(v0.89\).zip](http://europe.asrock.com/downloadsite/drivers/All/USB/USB3_Etron_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v0.89).zip)

USA server:

[ftp://174.142.97.10/drivers/All/USB/USB3_Etron_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP\(v0.89\).zip](ftp://174.142.97.10/drivers/All/USB/USB3_Etron_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v0.89).zip)