

**1. В: Как повысить производительность Wi-Fi на системе M8 system?**

**О:** Следуйте данной инструкции.

1. Обновите BIOS.

Для систем Z97-M8 P1.40 и выше:

[http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20\(Z97\)/?cat=Beta](http://www.asrock.com/nettop/Intel/M8%20Series%20(Z97)/?cat=Beta)

Для систем Z87-M8 P1.70 и выше:

<http://www.asrock.com.tw/nettop/Intel/M8%20Series/?cat=Download&os=BIOS>

2. Удалите драйвер Intel® Smart Connect Technology.

**2. В: Мой монитор и кабель DisplayPort поддерживают DP1.2. Однако утилита драйвера AMD VGA по-прежнему сообщает, что «Дисплей с поддержкой DisplayPort v1.2 в настоящее время подключен к разъему, который не поддерживает DisplayPort v1.2». Это происходит на платформе AMD FM2+. Как это исправить?**

**О:** Скачайте и установите драйвер AMD VGA версии v14.9 по ссылке:

<http://support.amd.com/en-us/download/desktop/previous/detail?os=Windows%207%20-%2064&rev=14.9>